



Hvorfor befugter vi?

- * Maskiner
- * Produktionsprocesser
- * Opbevaring
- * Statisk elektricitet
- * Opvarmning - IX-diagram
- * Komfort

Opvarmning




Fugtighed mellem 40% og 60% RF er bedst for helbredet




Kilde: Sterling, Arundel, Sterling

Fugtighed mellem 40% og 60% RF er bedst for helbredet



Typiske statiske spændinger



Bevaring af værdier


Kirker
Museer
Lagre
...



Elektrode vs. varmelegeme



Initial Cost + Maintenance (\$)





anderbergklima

Anderberg Klima A/S

Teglværksvej 8 B - 4200 Slagelse

Tlf. 43 999 888

anderbergklima.dk - info@anderbergklima.dk

Terkel Møller - tm@anderbergklima.dk - 51925995
John Anderberg - ja@anderbergklima.dk - 40356213